BERTHOLD
Micro-Gamma LB112
Comment agir en cas de déclenchement du portique de détection de la radioactivité
SOUS QUELLE FORME PEUT-ON RENCONTRER UNE SOURCE RADIOACTIVE
CONTRÔLE DU CHARGEMENT À L'ENTRÉE
RECOMMANDATIONS ESSENTIELLES
RÉDUCTION DU RISQUE RADIOACTIF
À NE PAS FAIRE:

Comment agir en cas de déclenchement du portique de détection de la radioactivité
SOUS QUELLE FORME PEUT-ON RENCONTRER UNE SOURCE RADIOACTIVE
SI VOUS ÉTIEZ AMENÉ A RENCONTRER UN LOGO (UN SIGNE) OU UN ÉQUIPEMENT SIMILAIRE A CEUX ILLUSTRÉS CI-DESSUS OU SI VOUS VOYEZ OU SUSPECTEZ LA PRÉSENCE D'UNE MATIÈRE RADIOACTIVE DANS LA FERRAILLE, LES MÉTAUX OU TOUT AUTRE PRODUIT OU DÉCHET: APPELEZ
CONTRÔLE DU CHARGEMENT À L'ENTRÉE
RECOMMANDATIONS ESSENTIELLES
RÉDUCTION DU RISQUE RADIOACTIF
À NE PAS FAIRE: